

ORGANIZZA IL
SEMINARIO

NUOVI COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2013 ore 15,00-18,30

Auditorium Comunale "Elio Venier"
Via Roma, 40 - Pasian di Prato

Evento patrocinato da:



PROGRAMMA

Ore 15,00 – Registrazione dei partecipanti

Ore 15,15 – Relazioni e considerazioni

Le modifiche al D.Lgs. 81/08; le nuove responsabilità del coordinatore

arch. Emanuela DAL SANTO

Valutazione del rischio: metodi e prospettive a garanzia delle scelte del coordinatore e del committente

arch. Sacha Fornaciari

Verifiche preliminari; operazioni di bonifica

Silvio Giovanni Rinaldi, dirigente tecnico BCM

Procedure di comunicazione e primo intervento in caso di rinvenimento in cantiere di ordigni bellici inesplosi

Comando 3° Reggimento Genio Guastatori

Ore 18,00 - Dibattito

OGGETTO DEL SEMINARIO

La Legge 177 del 1 ottobre 2012 ha introdotto esplicitamente l'obbligo, a carico del CSP, della valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri. Tale disposizione ha modificato sia l'art. 91 del D.Lgs. 81/08 che l'Allegato XV del decreto stesso. Nell'Allegato XV, in particolare, il rischio che va valutato non è solamente quello generico di rinvenimento di un ordigno, ma quello di "esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo".

Anche il datore di lavoro dell'impresa operante in cantieri temporanei e mobili interessati da attività di scavo deve provvedere alla valutazione del rischio derivante dalla possibile presenza di ordigni bellici inesplosi.

Inoltre, recita la legge, qualora "**il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito** nel quale è collocato il cantiere, **il committente** provvede a incaricare un'impresa specializzata..."

Tutte le figure presenti a vario titolo in cantiere, quindi, sono destinatarie di nuovi obblighi o, per lo meno, alla coerenza dell'effettuazione di valutazioni che, fino all'entrata in vigore della Legge 177/2012, erano effettuate solo in aree ben precise e non preliminarmente a qualunque cantiere in cui siano presenti scavi.

Stabilire infine che la valutazione se procedere o meno alla bonifica preliminare sia compito del CSP, con le implicazioni tecnico-economiche che tale decisione comporta, non fa che appesantire la posizione del CSP nei confronti del committente, nonché degli organi di controllo.

SEDE DEL SEMINARIO

Sulla statale Udine-Pordenone, al primo semaforo di Pasion di Prato viaggiando in direzione ovest, ovvero al secondo arrivando da ovest, svoltare per Via Roma.

L'auditorium è alla vostra sinistra, prima della rotonda di Piazza Matteotti. Parcheggi sia in zona Municipio, prospicienti Via Roma, che in Via Bonanni, sul retro della struttura, o su Via Passons, da Piazza Matteotti verso nord.



Ai geometri e periti industriali che parteciperanno al seminario saranno attribuiti crediti formativi.